

## **Szanowni Państwo.**

Firma TRAXXAS poinformowała o kontroli modeli tej firmy, przeprowadzonej w europejskim magazynie celnym. W trakcie kontroli wykryto, że okładziny sprzęgieł w niektórych modelach, mogą zawierać azbest chryzotylowy, który może zostać uwolniony do atmosfery w wyniku tarcia lub demontażu sprzęgła.

Unia Europejska zakazuje stosowania tego składnika chemicznego. Z tego powodu zostanie uruchomiona procedura wymiany tego elementu, a firma TRAXXAS szuka sposobu rozwiązania powyższego problemu o czym wkrótce ma poinformować.

Okładziny sprzęgła wykonane z materiału kompozytowego o wymiarach 14x6x2,5mm i masie około 1g (3szt. w zestawie), nie kruszą się łatwo, nie rozpadają się ani nie uwalniają pyłu lub włókien. Generują minimalne zapylenie podczas eksploatacji, a dodatkowo we wszystkich modelach są zamknięte w skrzyni biegów. W związku z tym, po przeprowadzonej kontroli, firma TRAXXAS otrzymała informację z urzędu, że jest to przeróbka „klasy 1” na terenie UE, co oznacza jej niskie ryzyko.

Po tej kontroli wszyscy dystrybutorzy zostali poinformowani o konieczności wstrzymania sprzedaży produktów objętych wycofaniem. Nasza firma otrzymała informację o numerach seryjnych już sprzedanych samochodów, których dotyczy problem, z prośbą o kontakt z klientem i poinformowanie go o konieczności wymiany tych części.

Poniżej przesyłamy numery katalogowe i numery seryjne modeli, których ten problem dotyczy, z prośbą o kontakt z naszą firmą pod numerem telefonu 888489392 lub na [firma@riku.com.pl](mailto:firma@riku.com.pl) w celu ustalenia sposobu usunięcia problemu.

### **LISTA MODELI I ICH NUMERY KATALOGOWE ORAZ SERYJNE:**

#### **Traxxas – modele elektryczne 2WD z częścią #5552X – okładziny sprzęgła:**

- Bandit #240XX, nr ser. A6281131 i niższy
- Stampede #360XX, nr ser. A6234500 i niższy
- Rustler #370XX, nr ser. A6300581 i niższy
- Slash #580XX, nr ser. A6252000 i niższy
- Drag Slash #94076-4, nr ser. A6336152 i niższy
- Nr ser. K01054600 i niższy (tylko do Slash Unassembled Kit)
- Nie dotyczy numerów seryjnych A04XXXXX

#### **Traxxas – modele elektryczne 4WD z częścią #5552X – okładziny sprzęgła:**

- Stampede 4X4 #670XX, nr ser. A6171233 i niższy
- Slash 4X4 #680XX, nr ser. A6355532 i niższy
- Rally VXL #7407X – wszystkie modele
- E-Maxx #390XX – wszystkie modele
- E-Revo / Summit #560XX i #5610 (nie obejmuje E-Revo #86086) – wszystkie model
- D21003210 i niższe (tylko do Stampede 4x4 Unassembled Kit)
- Nie dotyczy numerów seryjnych A04XXXXX

#### **Traxxas – modele elektryczne z częścią #7152 – podkładka sprzęgła:**

- 1/16 Slash 4X4 #700XX, nr ser. A6256500 i niższy
- 1/16 E-Revo #710XX, nr ser. A6270090 i niższy
- 1/16 Summit #720XX, nr ser. A6294440 i niższy
- Ford Fiesta ST Rally #74054 i #74064, nr ser. A6312162 i niższy
- 1/16 Rally, Mustang, Nastruck, Fiesta #73XX – wszystkie modele
- Telluride #67044 – wszystkie modele

#### **Traxxas – modele z napędem spalinowym z częściami: #5352X, #5365, #5564:**

- Jato #550XX i #5510, nr ser. C22012413 i niższy
- Slayer #590XX, nr ser. C23000440 i niższy

Produkty dostarczane z ładowarką USB-C w zestawie, nie są objęte tą akcją.

Jak tylko nasza firma otrzyma informację o sposobie wymiany tych elementów w modelach, zostaną Państwo o tym poinformowani.

*z poważaniem:*

Wojciech Kublin

RIKU MODELSPORT